

Приборы для измерения влажности


1. Конденсационный гигрометр Конобрехта.





холод $T = T_р$ – поверхность затуманивается

2. ~~Вода~~ Волосяной гигрометр.



3. Психрометрический гигрометр.

$t_{сух} < t_{вл}$

